

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

28 "июль" 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
физической культуры и спорта
администрации города Тулы

М. В. Трунов

2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) № 10

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: спортивный комплекс
- 1.2 Адрес объекта: 300041, г. Тула, ул. Жуковского, д. 5
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа 1584,8 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3274 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания – 1965 г., последнего капитального ремонта – 2015 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019 г. капитального – 2050 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Игровые виды спорта», МБУ СШ «Игровые виды спорта»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 300045, г. Тула, ул. Демьянова, 26-а
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация: управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, ул. Тимирязева, 101, корп. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

- 2.3 Форма оказания услуг: групповые тренировочные и теоретические занятия
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость до 200 человек; вместимость до человек, пропускная способность до ~~200~~ человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

остановка ул. Пирогова автобус № 3,12,16,18,28,44 троллейбус № 10.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 120-250 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 02-05 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: 1 регулируемый, 1 нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У) Инд решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Инд решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ – 2019/2025 г.г. в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» декабря 2018 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 03 от «15» декабря 2018 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации МБУ СШ «Игровые виды спорта» от «17» декабря 2018 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 10

«18» декабря 2018 г.

1. Общие сведения

- 1.1 Наименование (вид) объекта: спортивный комплекс
- 1.2 Адрес объекта: 300041, г. Тула, ул. Жуковского, д. 5
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа 1584,8 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3274 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания – 1965 г.; последнего капитального ремонта – 2015 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 капитального – 2050 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Игровые виды спорта», МБУ СШ «Игровые виды спорта»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 300045, г. Тула, ул. Демьянова, 26-а
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация: управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, ул. Тимирязева, 101, корп. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

2.3 Форма оказания услуг: групповые тренировочные и теоретические занятия

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость до 200 человек; вместимость до 250 человек; пропускная способность до 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка ул. Пирогова автобус № 3,12,16,18, 28,44, троллейбус № 10.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 120-250 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 2-5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: 1 регулируемый, 1 нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта
Российской Федерации согласовано**

_____ Ямпировский Евгений Иванович, заведующий хозяйством
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ СШ

Игровые виды спорта

М.А. Гришина

2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 10

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«15» декабря 2018 г..

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: спортивный комплекс
- 1.2 Адрес объекта: 300041, г. Тула, ул. Жуковского, 5
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа 1584,8 кв. м.
- 1.4 Год постройки здания – 1965, последнего капитального ремонта – 2015.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019,
капитального – 2050 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Игровые виды спорта»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 300045, г. Тула, ул. Демьянова, 26-а
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация: управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, ул. Тимирязева, 101, корп. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

2.3 Форма оказания услуг: групповые тренировочные и теоретические занятия

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость до 200 человек; вместимость до 250 человек; пропускная способность до 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка ул. Пирогова автобус № 3, 12, 16, 18, 28, 44, троллейбус № 10.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 120-250 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 02-05 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: 1 регулируемый, 1 нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)		1-2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)		1-4

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У) Инд решение с ТСР		5-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, У)		13-23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		24-30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)		--
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)		1-3

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019/2025 г.г. в рамках исполнения: плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1 согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами

(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается).

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 30 фотографиях

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заведующий хозяйством
(Должность)

Ямпиловский Е.И.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Зам. директора по СМР
(Должность)

Кузовлев В.Ю.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. директора по СР
(Должность)

Сидорова И.Е.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:


Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

Васин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)


Холюшкин Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «17» декабря 2018 г. (протокол № 10)
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации МБУ СШ «Игровые
виды спорта»

Заключение № 73-П
от 26.06.2019 г.



МБУ СШ «Игровые виды спорта»
(ул. Жуковского, д. 5)

Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1, 2	Не оборудована автостоянка для авто транспорта инвалидов	К, О, С, Г, У	Оборудовать парковочные места для автотранспорта инвалидов размерами 3.6 х 6 м, установить знак на высоте 1.5-2.5 м и нанести горизонтальную разметку в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, с учетом СП 42.13330.2011	Текущий ремонт Письмо в МО района
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2012, привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, с учетом СП 42.13330						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К, О, Г, У)		1-2	Капитальный ремонт

...вается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
... категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
... (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.
... - недоступно
...вается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП.
...ские решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

2. Вход (входы) в здание

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть		3	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей).	С, Г, У	Обозначить габариты дверей световыми маяками.	Текущий ремонт
				3	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед дверью	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели «Внимание опасность» глубиной 0,5-0,6м перед входной дверью на расстоянии 0,9м при открывании двери на себя.	Текущий ремонт
				4	Высота порогов дверных проемов 0,05 м	К	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Капитальный ремонт
				3	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации и режимом работы, продублированным шрифтом Брайля	С, Г, У	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации и режимом работы, продублированным шрифтом Брайля	Текущий ремонт

						Установить знак доступности для инвалидов	
			3	Ручки не имеют контрастности относительно полотна дверей	С	Выделить ручки дверей контрастным цветом	Текущий ремонт
25	Тамбур	есть	4	Не закреплено напольное покрытие	К. О. С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К. О. Г. У)		1-4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
11	Коридор (вестибюль, зона ожидания, раздевалка)	есть		5	Не выделены основные пути движения по объекту	С	Предусмотреть на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м или индикаторы	Текущий ремонт
				5	Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании	С	Установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения), отображающую информацию о помещениях в здании, с правой стороны по ходу движения на расстоянии 2-4 м и на высоте 1,1-1,6 м.	Текущий ремонт
				5	В зоне ожидания не выделены места для инвалидов	О, С	Оборудовать зону ожидания 2-3 местами для инвалидов, пользующегося тростью (в виде скамьи со спинкой), а также его сопровождающего. Обозначить места для инвалида-колясочника	Текущий ремонт
				6, 7	На основных	О, С	Оборудовать	Текущий

				путях движения отсутствуют поручни или индикаторы		пути движения поручнями на высоте 0.9 м либо индикаторами	ремонт
			8, 9, 10	Доступ на второй и последующие этажи отсутствует	К. О	Оборудовать доступ на этажи с использованием технических средств (ступенькоход, лифт и т.п.) Предусмотреть кнопки вызова персонала на этажах перед лестничным маршем.	Инд решение с ТСП
32	Лестница (внутри здания)	Да	9, 10	Со стороны стены на лестницах отсутствуют двухуровневые перила	О, С	Рекомендуется оборудовать лестницу двухуровневым и перилами (при стенными поручнями) со стороны стены на высоте 0.9м.	Текущий ремонт
			9, 10	Краевые ступени не выделены контрастно	К, О, С	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи 0.03-0.04 м	Текущий ремонт
			9	Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами «Осторожно! Препятствие»	С, Г	Установить напольные тактильные указатели «Осторожно! Препятствие» в соответствии с ГОСТ Р 52875 на расстоянии	Текущий ремонт

						0.6м шириной 0.3м		
	Пандус (при здании)	Нет						
	Лифт (пассажирский или подъемник)	Нет						
	Дверь	Да		7, 8	На дверях помещений отсутствуют информирующие тактильные обозначения (название и номер и этажа)	К. О. С. Г. У	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров. Разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. и на расстоянии 0,1-0,6 м от дверного полотна.	Текущий ремонт
				7. 8	Дверной проем не выделен контрастностью.	С	Двери и дверной проем должны быть обозначены контрастным цветом по отношению к окружающей среды	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да						
				11	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К, О, С, Г, У	Предусмотреть тактильные свето-накопительные указатели направления движения на путях эвакуации. Оборудовать пути эвакуации само-спасом и	Текущий ремонт

						зоной без опасности на каждом этаже	
			11	Дверь имеет ширину 0,85 м. Высота порога 0,05 м	К. О. С	Рекомендуется установить дверь шириной не менее 0,9 м в свету. Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента.	Текущий ремонт
			11	Двери на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.	О. С, Г	Выделить двери на путях эвакуации контрастным цветом. На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
			12	На выходе не обустроена площадка имеет неровности с перепадами высот.	К. О. С, Г, У	Обустроить горизонтальную ровную без перепад площадку для безопасного выхода не менее 1,5х1,5 м с допустимым порогом не более 0,014 м	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О, Г, У)		5-12	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Кабинетная форма обслуживания, в т. ч.	нет						
	<i>Медпункт</i>	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	<i>Спортивный зал</i>	есть		13	Высота порога 0,07 м	К, О, С, Г, У	Рекомендуется установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
				14	На входной двери отсутствует тактильная информационная табличка с названием и номером помещения, выполненная рельефным шрифтом	К, О, С, Г, У	Установить информирующее тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров. Разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. и на расстоянии 0,1-0,6 м от	Текущий ремонт

						дверного полотна.	
			14	Дверь и дверной проем не имеют контрастности цвета по отношению окружающей среды. Нет знака доступности для инвалидов	С	Выделить дверь или дверной проем контрастно по отношению окружающей среды. Установить знаки доступности для инвалидов	Теку- щий ремонт
			16, 17	Выступающие элементы не ограждены/не выделены контрастно цветом	С	Выступающие элементы в помещении зала оградить либо выделить контрастно цветом (батареи и колонны) Рекомендуется оградить не прерывным по всей длине поручнем на высоте 0,9м	Теку- щий ремонт
			15, 16, 17	Спортзал не оборудован аудио- визуальной системой информирован ия	С, Г	Оборудовать зал индукционной петлей. Предусмотреть дублирование, звуковой информацией и визуальной	Теку- щий ремонт
	<i>Балкон для зрителей</i>	есть					
			18	Отсутствует доступ для инвалида- колясочника	К	Оборудовать доступ на балкон для инвалида- колясочника с помощью пандуса либо ТСР	Инд реше- ние с ТСР
			19	На входной двери отсутствует тактильная информационн ая табличка с названием и номером помещения, выполненная рельефным шрифтом	К, О, С, Г, У	Установить информирую- щие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использова- нием рельефных знаков и символов, а также рельефно-	Теку- щий- ремонт

						точечного шрифта Брайля. с названием функциональных зон коридоров. Разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. и на расстоянии 0,1-0,6 м от дверного полотна.	
			19	При входе на балкон присутствует порог 0,05 м	К	Рекомендуется установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
			21	Отсутствует система усиления звука	Г	Оборудовать балкон системой усиления звука	Текущий ремонт
			22	Не предусмотрены места для инвалидов-колясочников	К, О, С	Обозначить места для инвалидов-колясочников. Предусмотреть скамьи со спинкой и подлокотникам и оборудовать не прерывными поручнями на высоте 0,9 м	Текущий ремонт
	<i>Раздевалки</i>	есть					
			23	Ширина двери 0,75 м. Высота порога 0,03 м.	К, О, С, Г, У	Рекомендуем расширить дверной проем до 0,9 м в свету. На порогах установить перекатные пандусы до капремонта, после капремонта предусмотреть высоту порога не выше 0,014 м	Капитальный ремонт
			23	На входной двери	К, О, С, Г, У	Установить информирую-	Текущий

				отсутствует тактильная информацион- ная табличка с названием и номером помещения. выполненная рельефным шрифтом		щие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использова- нием рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля, с названием функциональ- ных зон коридоров. Разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. и на расстоянии 0,1-0,6м от дверного полотна.	ремонт
		23	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К. О, С, Г	Предусмотреть индивидуаль- ные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов. для инвалида- колясочника. Скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда 0,9 м и разворота на кресле-коляски 1,4 м. Размер прохода	Теку- щий ремонт	

						между скамьям и в общих раздевалочных должен составлять не менее 1.8 м.	
			23	Не предусмотрены индивидуаль- ные кабины для инвалидов- колясочников	К	Предусмотреть индивидуаль- ные кабины (площадь каждая не менее 4 м) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами- колясками	Теку- щий ремонт
			23	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К, О, С, Г, У	Установить символ доступности	
			23	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом и не расположена на контрастном фоне	С	Нумерация шкафов в раздевалочных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне	Теку- щий ремонт
			23	Не предусмотрены места для хранения инвалидных колясок	К	Предусмотреть места для хранения инвалидных колясок	Теку- щий ремонт
4.3	Прилавокная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У)		13-23	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР

5. Санитарно-гигиенические помещения

I Результаты обследования:

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		24	Ширина дверных проемов 0.75 м. Высота порогов 0.03 м	К, О, С	Ширина двери в доступной туалетной комнаты должна быть не менее 0.9 м в свету. Пороги не более 0.014м	Капитальный ремонт
				24, 25, 27, 28	Нет доступной туалетной кабины для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее 2,25 х 2,25 м, ширина двери - 0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски со стороны откидного поручня а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу	Текущий ремонт

				24	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели над входом в санитарно-гигиенические кабины, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
				27, 28	Нет идентификации на санитарно-гигиенических кабинках местах, доступных для инвалидов	К, О, С, Г	Установить систему идентификации в санитарно-гигиенических кабинках и мнемосхему доступного санузла	Текущий ремонт
				25	Отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С	Доступная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации кнопкой вызова на высоте 0.8 м обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	Текущий ремонт
				25	Унитаз не оборудован поручнями.	К, О	Установить пристенный и откидной поручни рядом с унитазом.	Текущий ремонт
				26	Раковина не оборудована поручнями, поворотным зеркалом, нет крючков для костылей и других принадлежностей	К, О	Оборудовать раковину для инвалидов поручнями, поворотным зеркалом, крючками для костылей и других принадлежностей	Текущий ремонт
5.2	Душевая кабина (спортзал)	есть		29	Нет доступной душевой кабины для	К, О, С, Г, У	Над входом в доступные кабины рекомендуется	Капитальный ремонт

					инвалидов.	устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Предусмотреть индивидуальную кабину для инвалидов с размерами 1,8 х 1,8 м. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога. Оборудована складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,45 м от уровня поддона. угловым и линейным поручнем на высоте 0,9 м; ручным душем; настенными поручнями.	
			29, 30	Отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С	Доступная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации кнопкой вызова на высоте 0,8 м обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного	Текущий ремонт

							персонала (поста охраны или администрации)	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, Г, У)		24-30	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

6. Системы информации на объекте

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматрива ют в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К, О, С, Г	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующи ми расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопи тельные тактильные информацион ные пиктограммы на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	К, О, С, Г	Установить светонакопитель ные тактильные информационны е указатели и пиктограммы на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С, Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирую щих средств, позволяющих ориентироваться на объекте	Текущий ремонт

				Не оборудованы места занятий для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	С, Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания